

Injektor BMW 530d 193PS  
Laufleistung 90Tkm

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Injektor leicht Verkokt.  
Laufzeitenmessung wurde durchgeführt und dieser  
Injektor war außerhalb der Toleranz.  
(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)



Hier nochmal von der Seite fotografiert.

(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)



Nun endlich darf er im Devil Cleaner Red - "Bad" sich entkoken.

(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)

Weiter gehts, die Uhr zeigt 1m07sek.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Nach 6m21sek hat sich schon viel abgelöst.

(c)2007 www.injektorreiniger.de



Nach knapp 12 Minuten wurde noch  
die Kupferscheibe entfernt.  
Es ging nach der "Vorreinigung" einfacher,  
als gleich am Anfang.


(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)





Hier sieht man noch mal, wie die restlichen Verkokungen, die selbst noch unter der Kupferscheibe waren, herausgelöst werden.

(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)



Und hier nun die endgültig saubere Spitze des Injektors.  
Die Düsenlöcher sind hier leider nicht gut zu erkennen, aber  
man sieht ganz gut die Anlaßfarben des Metalls durch die  
ständige Erhitzung während des Verbrennungsvorgans.  
Hinweis: Das weisse sind Fusseln vom Trockentuch.

(c)2007 [www.injektorreiniger.de](http://www.injektorreiniger.de)